

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 573094 spuštěn v 2024-09-25 08:25:28

Načtení reseneuzemi_p.shp

Tabulka ReseneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ReseneUzemi : 1

Zkontrolováno: Tabulka ReseneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor uzemiprvkyrp_p.shp

Načtení plochyrvz_p.shp

Tabulka PlochyRZV úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyRZV : 1026

Zkontrolováno: Tabulka PlochyRZV neobsahuje nulové geometrie

Načtení zastaveneuzemi_p.shp

Tabulka ZastaveneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ZastaveneUzemi : 51

Zkontrolováno: Tabulka ZastaveneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor uzemnirezervy_p.shp

Varování: Neexistuje soubor koridoryp_p.shp

Načtení koridoryn_p.shp

Tabulka KoridoryN úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce KoridoryN : 10

Zkontrolováno: Tabulka KoridoryN neobsahuje nulové geometrie

Načtení plochyzmen_p.shp

Tabulka PlochyZmen úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyZmen : 131

Zkontrolováno: Tabulka PlochyZmen neobsahuje nulové geometrie

Načtení plochypodm_p.shp

Tabulka PlochyPodm úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyPodm : 13

Zkontrolováno: Tabulka PlochyPodm neobsahuje nulové geometrie

Načtení vpsvpoas_p.shp

Tabulka VpsVpoAs úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce VpsVpoAs : 25

Zkontrolováno: Tabulka VpsVpoAs neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor vpsvpoas_l.shp (linie)

Načtení uses_p.shp

Tabulka USES úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce USES : 59

Zkontrolováno: Tabulka USES neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor systemsidelnizelene_p.shp

Varování: Neexistuje soubor systemverprostr_p.shp

----- KONTROLY -----

----- KONTROLA - ReseneUzemi (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují geometrie v nesouladu s hranicí obce v RÚIAN.

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyRZV (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu CasH jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Index jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - ZastaveneUzemi (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - KoridoryN (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují duplicity

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce KoridoryN v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyZmen (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Etapizace jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyPodm (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm je pro Id (US|DU) vyplněno Datum

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm je pro Id (RP|DR) vyplněno Datum

Zkontrolováno: V tabulce PlochyPodm pro Id = DO není vyplněno Datum

Status: OK

----- KONTROLA - VpsVpoAs (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují duplicity

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - USES (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu CasH jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Oznaceni jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES jsou v souladu atributy Typ a Oznaceni

Status: OK

----- KONTROLA NESTANDARDIZOVANÝCH VRSTEV -----

OK: nalezen nestandardní soubor x_bezpecnost_p.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_bezpecnost_p.xml
OK: Zpracovávám soubor x_bezpecnost_p.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_doprava_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_doprava_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_doprava_b.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_doprava_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_doprava_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_doprava_l.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_doprava_p.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_doprava_p.xml
OK: Zpracovávám soubor x_doprava_p.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_hluk_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_hluk_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_hluk_l.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_krajina_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_krajina_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_krajina_b.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_krajina_p.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_krajina_p.xml
OK: Zpracovávám soubor x_krajina_p.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_lazenstvi_p.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_lazenstvi_p.xml
OK: Zpracovávám soubor x_lazenstvi_p.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_elektro_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_elektro_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_elektro_b.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_elektro_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_elektro_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_elektro_l.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_kanalizace_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_kanalizace_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_kanalizace_b.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_telekomunikace_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_telekomunikace_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_telekomunikace_l.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_vodovod_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_vodovod_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_vodovod_b.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_vodovod_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_vodovod_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_vodovod_l.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_kanalizace_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_kanalizace_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_kanalizace_l.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_plynovod_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_plynovod_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_plynovod_b.shp
OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_plynovod_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_plynovod_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_plynovod_l.shp

OK: nalezen nestandardní soubor x_tis_telekomunikace_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_tis_telekomunikace_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_tis_telekomunikace_b.shp

----- KONTROLA RASTRŮ -----

----- Kontrola textů -----

----- Kontrola vykresy.xml -----

Zkontrolováno: Soubor vykresy.xml je validní a v souladu s požadavky viz.
<https://etl-up-new.uur.cz/etl-v2/help>.

----- Kontrola souborů -----

Zkontrolováno: výkres 573094_1_ZCU.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 573094_2_HLV.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 573094_3_HLI.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 573094_4_VPS.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

Zkontrolováno: výkres 573094_5_KOV.png uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

----- Kontrola pdf -----

Zkontrolováno: 573094_1_ZCU.pdf je validní PDF/A

Zkontrolováno: 573094_2_HLV.pdf je validní PDF/A

Zkontrolováno: 573094_3_HLI.pdf je validní PDF/A

Zkontrolováno: 573094_4_VPS.pdf je validní PDF/A

Zkontrolováno: 573094_5_KOV.pdf je validní PDF/A

----- Kontrola prostorové reference -----

----- Kontrola metadat -----

Zkontrolováno: Všechny výkresy jsou opatřeny popisem ve vykresy.xml

----- Kontrola rozlišení -----

Zkontrolováno: soubor 573094_1_ZCU.png má rozlišení 300.01

Zkontrolováno: soubor 573094_2_HLV.png má rozlišení 300.01

Zkontrolováno: soubor 573094_3_HLI.png má rozlišení 300.01

Zkontrolováno: soubor 573094_4_VPS.png má rozlišení 300.01

Zkontrolováno: soubor 573094_5_KOV.png má rozlišení 300.01

----- Kontrola barevné hloubky -----

Zkontrolováno: soubor 573094_1_ZCU.png má bitovou hloubku 24 bitu

Zkontrolováno: soubor 573094_2_HLV.png má bitovou hloubku 24 bitu

Zkontrolováno: soubor 573094_3_HLI.png má bitovou hloubku 24 bitu

Zkontrolováno: soubor 573094_4_VPS.png má bitovou hloubku 24 bitu

Zkontrolováno: soubor 573094_5_KOV.png má bitovou hloubku 24 bitu

----- Kontrola umístění -----

Zkontrolováno: Výkres 573094_1_ZCU.png je osazený v rámci řešeného území.

Zkontrolováno: Výkres 573094_2_HLV.png je osazený v rámci řešeného území.

Zkontrolováno: Výkres 573094_3_HLI.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 573094_4_VPS.png je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 573094_5_KOV.png je osazený v rámci řešeného území.

----- KONTROLA TEXTŮ -----

OK 573094_oduvodneni.pdf je ve formátu pdf/a
OK 573094_text.pdf je ve formátu pdf/a
OK 573094_t.pdf je ve formátu pdf/a

Status: OK

Finální shp vytvořeny a zazipovány.

----- KONEC IMPORTU -----

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 573094 ukončen v 2024-09-25 08:26:52

Status: Varování